



Koeajoraportti

Hei!

Olemme koeajaneet toimeksiantamanne ajoneuvon **KMZ-772** ja havainnoimme seuraavaa:

Kohta	Havainnot
Ajovaloumpiot	Oikea umpio kerännyt kosteutta, vasen ehjä
Tuulilasi	Kunnossa
Maalipinnan yleiskunto	Ei huomautettavaa
Takakontin, ikkunoiden ja ovien toiminta	Ikkunanostin ei toimi vasemmalla takana, muilta osin kunnossa.
Kesärenkaiden kunto	Pintaa 6-4 mm, hyväkuntoiset
Talvirenkaiden kunto	Pintaa 8-7 mm, uudenveroiset
Sisustan kunto	Kunnossa
Penkkien kunto	Kuskin penkissä repeämä
Häiriövalot	Ei pala
Ilmastoinnin toiminta	Toimii, puhaltaa kylmää
Ajokäyttäytyminen	Töyssyyn ajettaessa kolahdus oikealta takaa.

Huomio: Mikäli havaitsimme autossa kosmeettisia poikkeamia, liitteet niistä tulevat tämän raportin mukana.

